Inspektionsbericht

Nr. IB-00928/26

Trinkwasserversorgungsanlage

HYDROLOGISCHE
UNTERSUCHUNGSSTELLE
SALZBURG GMBH

A-5020 Salzburg, Schillerstraße 25
Tel.: +43(0)662 433257-0 Fax: -42
e-mail: office@hus-salzburg.at
www.hus-salzburg.at

FN 483397d
Landesgericht Salzburg
Firmensitz: Salzburg
UID: ATU72830234

Ingenieurbüro für
Kulturtechnik und Wasserwirtschaft
Laboranalytische Dienstleistungen

Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg GmbH - Schillerstraße 25 - 5020 Salzburg

Gemeinde Westendorf
Dorfplatz 1
6363 Westendorf

Gemeinde Westendorf
Eingelangt 21. Okt. 2026

LABOR

Salzburg, 15.10.2026
Projekt M512 1 001 05
Dipl.-Ing. (FH) Mag. Ulrike Reichel

Trinkwasseruntersuchung

Auftraggeber: Gemeinde Westendorf
Dorfplatz 1
6363 Westendorf

Anlage: 4/158 WVA Westendorf - Versorgungsgebiet Lend, Westendorf

Auftrag: Inspektion gemäß ÖNORM M 5874 (akkreditiertes Verfahren) im Rahmen der Trinkwasserverordnung/ÖLMB Kapitel B1 in der gültigen Fassung

Anlagenbeschreibung (Stammdaten):

(erhoben 22.09.2015 durch Christian Lettner - freigegeben 20.10.2020 durch Barbara Nußbaumer)
Anlage unterliegt dem LMSVG.
Abgegebene Wassermenge () - Jahresmittel: 2800/J m³/d.
Versorgung: Einwohner ca. 30.
Keine Aufbereitung des Wassers.
Angaben zur Möglichkeit einer Notversorgung stehen nicht zur Verfügung. Angaben zu einem Notfallplan stehen nicht zur Verfügung.

Details zu den inspizierten Anlagenteilen finden sich im Abschnitt "Ortsbefund".

Umfang der Inspektion:

Inspektion der gesamten Anlage

Abweichungen, Hinzufügungen, Ausschlüsse von vereinbarten Verfahren:

keine

Der vorliegende Inspektionsbericht bezieht sich ausschließlich auf die inspizierten Anlagen bzw. Anlagenteile sowie die untersuchten Proben (siehe dazu auch die angeführten Prüfberichte).
Die auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Inspektionsstelle.

Mitglied der GBAGROUP

Inspektionsbericht Nr. IB-00928/26

15.10.2026

Trinkwasserversorgungsanlage

Gutachten gemäß §5 Abs. 2 TWV (Trinkwasserverordnung):

Gemäß den geltenden lebensmittelrechtlichen Bestimmungen ist das Wasser der vorstehend bezeichneten Trinkwasserversorgungsanlage **zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.** Auf Grund der Vorgaben des Codex-Kapitels B1 "Trinkwasser" des österreichischen Lebensmittelbuches (ÖLMB) wird festgestellt: **Das Wasser entspricht im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften.**

Anmerkungen aufgrund der durchgeführten Prüfungen und Inspektionen:

Bei einwandfreiem mikrobiologischem Befund ergab die chemische Analyse mittelhartes Wasser mit sehr geringer organischer Belastung. Die überprüften Sonderparameter zeigten jeweils unauffällige Befunde.

Die Fassungsbereiche sollten, sofern erforderlich, ausgewiesen (Zaun, Hinweistafel) werden.

Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der einwandfreien Trinkwasserqualität:

keine

Der vorliegende Inspektionsbericht bezieht sich ausschließlich auf die inspizierten Anlagen bzw. Anlagenteile sowie die untersuchten Proben (siehe dazu auch die angeführten Prüfberichte).
Die auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Inspektionsstelle.

Inspektionsbericht Nr. IB-00928/26

15.10.2026

Trinkwasserversorgungsanlage

Inspizierte Anlagenteile / Ortsbefund

Hochbehälter - Lenderquelle (Kat.Nr.: QU70420520)

Stammdaten (erhoben 22.09.2015 durch Christian Lettner - freigegeben 12.09.2017 durch Barbara Nußbaumer)

ca. 750 m über Seehöhe gelegen.

Bauweise/Material: Beton, Speichervermögen: ca.3 m³, 2 Wasserkammern, Belüftung, Zugang von oben, ein Zulauf (Lenderquelle), Einspeisung direkt in das Versorgungsnetz, Insektengitter vorhanden, Zutrittssicherung vorhanden, Schachthöhe 30 cm über Bodenniveau, Sicherung von Überlauf bzw. Entleerung gegen das Eindringen von Kleintieren vorhanden.

Lokalaugenschein (22.09.2026; Christian Lettner)

Hygienisch relevante Veränderungen (lt. Betreiber): keine.

Durchgeführte Reinigungs- und Sanierungsmaßnahmen (lt. Betreiber): letzte Reinigung: Anfang September 2026.

Umzäunung fehlt. Keine Hinweistafeln vorhanden.

Keine hygienisch-technischen Mängel festgestellt.

Wasseranalysen

4/158 WVA Westendorf - Versorgungsgebiet Lend; LN Lend - Unterwindau 47, Fam Ehrensberger, Gartenauslauf (Kat.Nr.: LN70420004/01) (Trinkwasserqualität (Red.VA))

Probenahme am 22.09.2026 (15:35) durch Christian Lettner

Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 (Trinkwasser; ISO 5667-5:2006, ÖNORM EN ISO 19458:2006) (Stichprobe)

Untersuchungsergebnis (siehe dazu auch Prüfbericht PB-07058/26)

Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges - eingehalten.

4/158 Wasserversorgungsanlage Westendorf - Versorgungsgebiet Lend; Lenderquelle - Quellstube = Hochbehälter Zulauf (Kat.Nr.: QU70420520/01) (Trinkwasserqualität (Red. VA))

Probenahme am 22.09.2026 (15:05) durch Christian Lettner

Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 (Trinkwasser; ISO 5667-5:2006, ÖNORM EN ISO 19458:2006) (Stichprobe)

Untersuchungsergebnis (siehe dazu auch Prüfbericht PB-07059/26)

Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges - eingehalten.

Konformitätsbewertung:

Die Anlage befindet sich - soweit inspiziert - in ordnungsgemäßem Zustand. Das untersuchte Wasser entspricht hinsichtlich der erhobenen Beschaffenheit den Vorgaben.

Dieser Bericht wurde am 19.10.2026 um 10:12:58 durch Dipl.-Ing. (FH) Mag. Ulrike Reichel (Zeichnungsberechtigte für die akkreditierte Inspektionsstelle) elektronisch freigegeben und ist ohne Unterschrift gültig.

Gegebenenfalls notwendige Ergänzungen, Änderungen oder Streichungen (Austausch-Exemplare) werden ausschließlich an die im Verteiler genannten Empfänger übermittelt. Für die Information Dritter kann die Stelle keine Verantwortung übernehmen.

Akkreditierung Austria A 0148 ISO/IEC 17020

Verteiler: 1-fach Auftraggeber

+ + + ENDE DES BERICHTS + + +

Der vorliegende Inspektionsbericht bezieht sich ausschließlich auf die inspizierten Anlagen bzw. Anlagenteile sowie die untersuchten Proben (siehe dazu auch die angeführten Prüfberichte).
Die auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Inspektionsstelle.